



Den WD-39 gibt es  
auch mit Armlehnen.

Mehrzweckstühle

## Bestellblatt Ersatzteile

### WD-39

#### WD-39 (Mehrzweckstühle)

03940, 03941<sup>P</sup>, 03942<sup>P</sup>, 03945<sup>RV</sup>, 03946<sup>PRV</sup>, 03947<sup>PRV</sup>, 03950<sup>T</sup>, 03951<sup>PT</sup>,  
03952<sup>PT</sup>, 03960<sup>A</sup>, 03961<sup>AP</sup>, 03962<sup>AP</sup>, 03965<sup>RV</sup>, 03966<sup>PRV</sup>, 03967<sup>PRV</sup>

#### Hinweis:

Um welches Modell es sich bei Ihrem Stuhl handelt, sehen Sie am Aufkleber auf der Unterseite der Sitzschale (mit Auftrags-/AB-Nummer, Modellnummer und Lieferwoche/LW). Schülerstühle sind entsprechend der DIN EN 1729 farblich markiert.

#### Beachten Sie bitte folgende Markierungen:

- A = Modell mit Armlehnen
- P = Modell mit Polsterung
- V = Modell mit Reihenverbindung
- T = Modell mit Tablar
- blau = Modell nicht mehr lieferbar

**Gleiter** (abgebildet: Gleiter für Schülerstühle, Größe 2-3)



## Der richtige Gleiter für den WD-39

Stuhlgleiter müssen auf den Bodenbelag abgestimmt sein. Andernfalls kann es zu Schäden am Boden kommen, etwa bei der Kombination Kunststoffgleiter auf elastischen Bodenbelägen. Speziell für die elastischen Bodenbeläge haben wir deshalb mit dem Bodenhersteller Armstrong DLW AG den 2-Komponenten-Gleiter entwickelt. Er eignet sich auch für andere Bodenbeläge, ist jedoch nicht immer die optimale Lösung. Nachfolgend eine Übersicht, welcher Gleiter sich für welchen Bodenbelag empfiehlt.

Bodenbelag	optimaler Gleiter	alternativer Gleiter
<b>weich:</b> - Teppich - Nadelfilz	<b>Kunststoffgleiter</b>	<b>2-Komponenten-Gleiter</b> jedoch mit verminderter Gleiteigenschaft
<b>elastisch:</b> - Linoleum - PVC - Kautschuk	<b>2-Komponenten-Gleiter</b>	<b>Filzgleiter</b> regelmäßige Reinigung erforderlich, z.B. mit harter Bürste
<b>sehr hart:</b> - Parkett - Fliesen, Naturstein, Steinzeug - versiegelter Estrich	<b>Filzgleiter</b>	<b>2-Komponenten-Gleiter</b>

**Achtung:** Gleiter sind Verschleißteile und unterliegen daher nicht der auf das Möbel gewährten Garantie. Abgenutzte, stark verschmutzte und fehlerhafte Gleiter können zu Beschädigungen von Bodenbelägen führen. Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit empfehlen wir Ihnen, die Gleiter in geeigneten Zeitabständen zu untersuchen und ggf. auszutauschen.

**ET0138 28,91**

**Kunststoffgleiter**

für WD-39: 03940, 03941, 03942, 03945, 03946, 03947, 03950  
03951, 03952, 03960, 03961, 03962, 03965, 03966, 03967

Inhalt: 10 vordere und 10 hintere Gleiter, passend für 5 Stühle



**ET0136 35,97**

**Filzgleiter**

für WD-39: 03940, 03941, 03942, 03945, 03946, 03947, 03950  
03951, 03952, 03960, 03961, 03962, 03965, 03966, 03967

Inhalt: 10 vordere und 10 hintere Gleiter, passend für 5 Stühle



**ET0137 43,31**

**Edelstahlgleiter**

für WD-39: 03940, 03941, 03942, 03945, 03946, 03947, 03950  
03951, 03952, 03960, 03961, 03962, 03965, 03966, 03967

Inhalt: 10 vordere und 10 hintere Gleiter, passend für 5 Stühle



**ET0942 6,35**

**Rundstopfen, D = 20 mm für Stühle mit Schreibstütze**

für WD-39: 03950, 03951, 03952

Inhalt: 20 Stück, passend für 10 Stühle



**ET0976 63,42**

**Sperrholzsitzschale**

für WD-39: 03940, 03945, 03950, 03960, 03965

Inhalt: 1 Stück (09-390), mit Befestigungsmaterial

Buche natur lackiert oder farbig, Farben siehe letzte Seite (zuzgl. 10,40)



**ET0971 6,35**

**Befestigungsset**

für WD-39: 03940, 03941, 03942, 03945, 03946, 03947, 03950

03951, 03952, 03960, 03961, 03962, 03965, 03966, 03967

Inhalt: 20 Schrauben und Muttern, passend für 5 Stühle ohne Sitzpolster



**ET0139 14,46**

**Stapelschutz**

für WD-39: 03940, 03941, 03942, 03945, 03946, 03947

Inhalt: 10 Stück, passend für 5 Stühle



**Holzbeizen**



**010, 900** Buche natur



**011, 901** Buche schwarz




**021** Buche hellgrün (NCS S 1075-G40Y)



**022** Buche hellblau (NCS S 2040-R80B)



**023** Buche hellgrau (NCS S 2000-N)



**027** Buche dunkelrot (NCS S 2570-R)



**029** Buche dunkelblau (NCS S 6030-R80B)



**037** Buche verkehrsrot (RAL 3020)



**041** Buche türkis (RAL 210 40 20)



**045** Buche ginstergelb (RAL 1032)



**051** Buche polarweiß